




< 2022



D

C

B



D

A


> 2022



13 - 24




45N.m





1



Fr : Toujours caler la benne sur une béquille longue avant intervention
Eng : Always maintain rear tipper with long support before maintenance operation.
De : Der Kipper vor Eingriff gegen lange Stütze immer halten.



2





3a

< 2022





Fr : Risque de projection d'huile
Eng : risk of oil splash.
De : Ölspritz Risiko.




3b

> 2022



4



Fr : S'assurer qu'il ne reste pas d'impureté dans le fond du vérin


Eng : Ensure that no impurity stay inside cylinder.

De : Prüfen dass keine Verschmutzung in der Zylinder bleiben.


5



45N.m





6




7

13



8

Fr : Descendre la benne par palier pour s'assurer du bon fonctionnement.
Eng : Rise tipper down in stages to check proper functioning.
De : Lassen den Kipper stufenweise herunter, um die Funktionsfähigkeit zu prüfen.



Test

